

## Aktuelle Informationen zu den Bewegungen im Gebiet «Spitzer Stein»

### Einschätzung vom 11. Dezember 2020

Die Bewegungsraten sind **gleichbleibend**. Die Gefahrenstufen für Lockermaterial (Bereich Westflanke) und für den Oeschibach konnten darum wie folgt belassen werden:

- *Spitzer Stein:*  
Stufe 2 (mässig) für Lockermaterial und Stufe 3 (erheblich) für Fels.
- *Oeschibach:*  
Stufe 1 (gering); es sind keine Geschiebeverfrachtungen zu erwarten.

Die Lagebeurteilung erfolgt laufend. Die nächsten Informationen erfolgen nach Bedarf bzw. spätestens am Freitag, 18. Dezember 2020 auf der Website der Gemeinde (<https://www.gemeindekandersteg.ch/>) > Spitzer Stein) sowie auf der Plattform Crossiety.

### Absperrungen

- Der Zugang zur Fründenhütte ist ausschliesslich über die Fründschnur möglich (Hinweis: Hütte im Winterbetrieb).
- Das Sperrgebiet vom See bis zum Wittenen-Skilift ist mit einem Schutzzaun abgesperrt.
- *Absperrungen und Warnsignale sind auch zu beachten, wenn die Gondelbahn und die Hotel-  
lerie am See nicht in Betrieb sind; in abgesperrten Bereichen besteht Lebensgefahr.*

### Auskünfte

Für Auskünfte steht (bis 31.12.2020) Gemeinderatspräsident Urs Weibel zur Verfügung (Telefon: 079 311 09 49, E-Mail: [urs.weibel@gemeindekandersteg.ch](mailto:urs.weibel@gemeindekandersteg.ch)).