

Informationen zu den Bewegungen im Gebiet «Spitzer Stein»

Einschätzung vom 9. April 2021

Die Bewegungsraten sind **gleichbleibend** (< 1 cm/Tag). Die Gefahrenstufen für den Bereich Spitzer Stein und für den Oeschibach konnten darum wie folgt belassen werden:

- *Spitzer Stein:*
Stufe 2 (mässig) für Lockermaterial und Stufe 3 (erheblich) für Fels.
- *Oeschibach:*
Stufe 1 (gering); es sind keine Geschiebeverfrachtungen zu erwarten.

Die Lagebeurteilung erfolgt laufend. Informationen erfolgen nach Bedarf bzw. spätestens am Freitag, 23. April 2021 auf der Website der Gemeinde (<https://www.gemeindekandersteg.ch/> > Spitzer Stein) sowie auf der Plattform Crossiety.

Absperrungen

- Das Sperrgebiet wurde auf dem gefrorenen Oeschinensee mittels Leitkegel markiert.
- Das Sperrgebiet vom Oeschinensee bis zum Wittenen-Skilift ist mit einem Schutzzaun abgesperrt.
- *Den Absperrungen und Warnsignalen ist Folge zu leisten, auch wenn Gondelbahn und Hotellerie am See nicht in Betrieb sind. In den abgesperrten Bereichen besteht Lebensgefahr.*

Information

Ab Mitte der Woche vom 12. – 19. April sind Flüge zu den Messinstrumenten am Spitzer Stein geplant. Falls das Wetter dies zulässt, wird das ausgefallene GPS 4 ersetzt und ein Rekognoszierungsflug zum Bohrloch im Zentrum sowie dem Ostgrat durchgeführt.

Auskünfte

Für Auskünfte steht während den Öffnungszeiten die Gemeindeverwaltung zur Verfügung (Telefon: 033 675 82 22, E-Mail: info@gemeindekandersteg.ch).